

Lp.	Adres placówki	Infrastruktura otaczająca	Dostępność wejścia do placówki	Jaka jest liczba stopni prowadząca do placówki?	Czy w ciągach komunikacyjnych wewnątrz placówki występują szklane, nieoznakowane witryny?	Parking dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	Możliwość wejścia z psem asystującym	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
1.	Górna Wilda 70/10, 61-564 Poznań	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	NIE	TAK	NIE
2.	Plac Kaszubski 8/108, 81-350 Gdynia	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	więcej	NIE	NIE	TAK	NIE
3.	Kutrzeby 16 G/110, 61-719 Poznań	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Płocka 39/1, 06-500 Mława	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	NIE	TAK	NIE
5.	Sienkiewicza 13, 97-300 Piotrków Trybunalski	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	placówka w centrum handlowym	więcej	NIE	TAK	TAK	NIE
6.	Al. Grunwaldzka 82/4, 80-244 Gdańsk,	placówka w centrum handlowym	placówka w centrum handlowym	0	NIE	TAK	TAK	TAK, zapewniona przez centrum handlowe
7.	Hetmańska 4/3, 35-045 Rzeszów	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	0	NIE	NIE	TAK	NIE
8.	Cieszyńska 3A, 15-371 Białystok	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	NIE	TAK	TAK
9.	Rogozińskiego 6 / U8, 31-559 Kraków	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	NIE
10.	Grabary 24-25B wej. A, 83-300 Elbląg	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej	NIE	NIE	TAK	NIE
11.	Krakusa 11, 30-535 Kraków	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	TAK
12.	Gliwicka 6/6, 40-079 Katowice	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	TAK	NIE
13.	Piotra Skargi 11, 33-300 Nowy Sącz	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	1	NIE	TAK	TAK	NIE

Lp.	Adres placówki	Infrastruktura otaczająca	Dostępność wejścia do placówki	Jaka jest liczba stopni prowadząca do placówki?	Czy w ciągach komunikacyjnych wewnątrz placówki występują szklane, nieoznakowane witryny?	Parking dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	Możliwość wejścia z psem asystującym	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
14.	Żeligowskiego 43A/U3, 90-752 Łódź	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	TAK	NIE	TAK	NIE
15.	Ledóchowskiego 7B/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	NIE	TAK	NIE
16.	Mikołaja Kopernika 32/7A, 00-336 Warszawa	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej	TAK	TAK	TAK	NIE
17.	Wołoska 22, 02-675 Warszawa	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	TAK
18.	Marii Skłodowskiej-Curie 22/2, 10-112 Olsztyn	Utrudnione dojście do budynku ze względu na nierówności i zły stan techniczny nawierzchni	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	NIE	TAK	NIE
19.	Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	0	NIE	TAK, zapewniony przez centrum handlowe	TAK	TAK, zapewniona przez centrum handlowe
20.	Piramowicza 4 lok 102, 90-254 Łódź	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	TAK	NIE
21.	Świętojańska 43/43, 81-391 Gdynia	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	więcej	NIE	TAK	TAK	NIE
22.	Śląska 51b/3, 70-430 Szczecin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	placówka w centrum handlowym	więcej	NIE	NIE	TAK	NIE
23.	11 Listopada 1/4, 09-402 Płock	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	TAK	TAK	TAK	NIE
24.	Chełmińska 42, 86-300, Grudziądz	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	NIE	TAK	NIE
25.	Kilińskiego 45/16, 76-200 Słupsk	placówka w centrum handlowym	placówka w centrum handlowym	więcej	NIE	TAK	TAK	TAK, zapewniona przez centrum handlowe
26.	ul. Nadjeziorna 13 19-300 Elk	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	NIE

Lp.	Adres placówki	Infrastruktura otaczająca	Dostępność wejścia do placówki	Jaka jest liczba stopni prowadząca do placówki?	Czy w ciągach komunikacyjnych wewnątrz placówki występują szklane, nieoznakowane witryny?	Parking dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	Możliwość wejścia z psem asystującym	Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
27.	Romualda Minikiewicza 20 , 16-400 Suwałki	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	brak różnic poziomów wew/zew placówki	więcej	NIE	TAK	TAK	NIE
28.	Kutrzeby 16 G/142, 61-719 Poznań	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	NIE
29.	3 Maja 48, 09-500 Gostynin	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	brak różnic poziomów wew/zew placówki	0	NIE	TAK	TAK	NIE
30.	Mikołaja Kopernika 32/7A, 00-336 Warszawa	do placówki prowadzą schody - placówka niedostępna	podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych	więcej	TAK	TAK	TAK	NIE
31.	Kilińskiego 8/3, 64-920 Piła	Dojście do budynku jest równe, gładkie, w dobrym stanie technicznym (bez dziur, nierówności, uskoków, grząskiego gruntu) i ma szerokość min. 180 cm.	dzwonek przy drzwiach wejściowych do placówki	więcej	NIE	TAK	TAK	NIE